

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа имени Н.И.Сулимова с. Сухотского Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания  
363714, РСО - Алания, Моздокский район; с. Сухотское, ул.Новая № 35 тел/факс 56-6-27  
ИНН 1511101273/ КПП 151001001; ОГРН 1021500921001 ; ОКТМО 90630460 ; ОКПО 71003261

исх. № 81 от 02.12.2020г.

Начальнику ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
подполковнику внутренней службы  
Панасенко В.В.

На Ваше представление №4-6-7/1066 от 06.11.2020г. сообщаем Вам о том, что нами были приняты меры по устранению причин и условий, и нарушений требований пожарной безопасности:

**по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с.Сухотское, ул.Новая, 35**

1.Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.

**В 2022 году, в соответствии с планом капитального ремонта здания школы, будет проведена замена деревянного покрытия путей эвакуации.**

2. Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" Представить акт проверки качества огнезащитной обработки.

**Акт проверки качества огнезащитной обработки, будет представлен после проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций в 2021г.**

3. Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; п.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" Руководителю организации обеспечить 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.

**Испытание пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний планируется в 2021 году.**

4. Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; В подвале окна выполнить размерами 0,9 м X 1,2 м.

**Указанные размеры окна используются согласно проекта здания, которое было сдано в эксплуатацию в 2000 году.**

5. Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании». Предусмотреть

два крана внутреннего противопожарного водоснабжения в помещении котельной.

**Второй кран внутреннего противопожарного водоснабжения в помещении котельной, будет установлен до 30.12.2021г.**

6.Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»;п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме". На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, документы не представлены.

**На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, т.к. пожарным надзором не проведена проверка работоспособности средств противопожарной защиты объекта, поэтому не имеется исполнительная документация.**

7.Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут (ч.1,ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») **Нет возможности осуществления ввиду дальности расположения.**

8.Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; Предел огнестойкости дверей в хозяйственные помещения выполнить не менее 0,6 ч. **Двери хозяйственных помещений из материалов предел огнестойкости не менее 0,6 ч. планируется заменить в 2022 году при генеральном ремонте здания школы.**

9.Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; п.16 Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 года N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» " Декларацию пожарной безопасности зарегистрировать.

**Декларация пожарной безопасности, разрабатывается и будет предоставлена для утверждения в январе 2021 года.**

10.Вменяется нарушение требований ст.3; ст.4,п.2,п.3,п.4;ст.6;ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008г. N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.57 ППР РФ Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»

**Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещается в навесном пожарном шкафу.**

**по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с.Малгобек, ул.Советская, 29**

1.Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; ч. 4,ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНИП 2.08.-89 «Общественные здания и сооружения» Предел огнестойкости дверей в хозяйственные помещения выполнить не менее 0,6 ч.

**Двери хозяйственных помещений из материалов предел огнестойкости не менее 0,6 ч. планируется заменить в 2022 году при генеральном ремонте здания школы.**

2.Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; ч. 4,ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная полы, сертификат не представлен).

**В 2016 году произведена замена деревянного покрытия на путях эвакуации, на материалы с соответствующими показателями пожарной опасности.**

3.Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»; ч. 4,ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Помещения различного класса пожарной опасности не выделены друг от друга противопожарными преградами. **В 2022 году при генеральном ремонте здания школы помещение школы и ДОУ планируется разделить друг от друга противопожарными преградами.**

4. Вменяется нарушение требований ст.3; ст.4,п.2,п.3,п.4; ст.6 ФЗ N123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.13 СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Объект не в полном объеме обеспечен запасом воды для нужд пожаротушения. **Не имеется возможности заполнить пожарный водоем ввиду отсутствия финансирования.**

5.Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут (ч.1,ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») **Нет возможности осуществления ввиду дальности расположения.**

6.Вменяется нарушение требований ст.46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ « О техническом регулировании»;п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки.

**Акт проверки качества огнезащитной обработки, будет представлен после проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций в 2021г.**

Директор МБОУ ООШ с.Сухотского



Ф.З.Тажедут